



ИБ.03.00.000
 Сборочный чертеж
 Камера рабочая 14м³
 1:10



1. Размеры для справок
2. Перед сборкой детали промыть нейтралом СЗ-80/120 и протереть бязью, смоченной спиртом этиловым ректификованным.

		ИБ.03.00.000			
Исполн.	Провер.	Монтаж	Техн.	Дата	Место
Рисовал					
Черт.					
Сметчик					
Контроль					
Мат.					
Камера рабочая 14м ³				Дата	Место
Сборочный чертеж				Дата	Место
				1:10	