



Номер сварного шва	Тип шва по ГОСТ 14806-80	Кол-во швов
N1	H1-ДЗ	10
N2	У4-ДЗ	6

- 1.* Размеры для справок.
2. Сварные швы II кл. по ОСТ4 ГО.005.247-82.
3. Сварные швы проверить на герметичность.
4. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

[illegible]