



Таблица 1					
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Дополнительные указания
1	ЦПКУ.304596.003	Переходник	4	4	Сборочная единица
2	ЦПКУ.305369.135	Корзина	1	2965	Сборочная единица

1. В процессе монтажа обеспечить чистоту поверхностей и отсутствие посторонних предметов во внутренних полостях.
2. Переходник поз. 1 устанавливать при помощи ключа ЦПКУ.484149.022.
3. Болты ЦПКУ.758155.001 затянуть моментом  $(110 \pm 2)$  Н·м  $((11 \pm 0,2)$  кгс·м).
4. \* Размеры для справок.
5. Остальные ТТ по ОСТ 95 301-75.

				ЦПКУ.305369.135МЧ			
				Корзина			
				Монтажный чертеж			
				Лист 1			
				Формат А2x4			