

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер института
 Иванов А.А.
 « 21 » 05 2013г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №30-05 / 42

на текущий ремонт отмостки зд. 112
 (вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 5374

складское хоз-во ОМТС

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Дефекты отмостки зд. 112 см. акт № 30-05/28 от 26.04.2012	1. Демонтаж отмостки на углу здания по р.В и оси 15. 2. Устройство корыта под отмостку на глубину 300мм (на углу оси 15 и р.В, на углу оси 15 и р.А, на углу оси 1 и р.А) 3. Устройство песчаного основания толщиной слоя 150 мм (с уплотнением) 4. Устройство отмостки из бетона М-150, толщиной 100 мм.	м²/м³ м²/м³ м²/м³ м²/м³	4.6/0.46 10.0/3.0 10.0/1.5 10.0/1.0	

исправленному верить. Рыжова

Составил:

Инженер 1-ой кат. ОТН 'ЭЗС'

Рыжова

Рыжова А.В.

Начальник ОТН 'ЭЗС'

Анопочкин

Анопочкин Е.Е.

Начальник складского хозяйства ОМТС

Сазонова

Сазонова В.П.

Инженер 2-ой кат. ПО УКСа

Андреев

Андреев А.А.