

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/22

« 25 » 04 2014г.

на капитальный ремонт Тротуарное в заштрихованной зоне периметра между зд. 167Е до т. 16
(или ремонта) (по согласованию с проектом ИИС А.005/10-П-ДСП).

Инв. № 18253

ООО ПУСФЗ (наименование обслуживающей организации)

№№ п/п	Наименование дефекта	Метод устранения	Единиц изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	На тротуаре нарядов между зд. 167Е и т. 17 наблюдается выщербление ж.б. покрытия, изломы, провалы, разбиты крошки.	- Разборка существующего цементобетонного покрытия толщиной 100 мм. шириной 0.94 м. - Устройство дорожного корыта прямоугольного сечения на $b=19$ см. и ширину 1 м. (по аналогии с проектом ИИС А.005/10-П-ДСП). - Щебеночное основание (ГОСТ 25607-94*) - 12 см. - Песчаный выравнивающий слой (ГОСТ 8736-93*) - 3 см. - Устройство бетонного покрытия шириной 1 м.: - Бетон М400 на $b=14$ см - сварная сетка с ячейками 100×100 мм. из арматуры периодического профиля АIII диаметром 6 мм. из стали 25 ГС. - Обратная засыпка местным грунтом откосов. - Вывоз мусора на 95 км.	п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. м³ т.	35 35 35 35 35 1.26 8.2	

Инженер 2-ой кат. ОТН ЭЗС
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Мартынов М. Е.
(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЗС
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Анопочкин Е. Е.
(расшифровка)

Инженер ПО УКС
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Андреев А. А.
(расшифровка)

Зам. начальника
ООИРТС ФЗ
(должность)


(подпись, ч. м. г.)

Подшибякин С. В.
(расшифровка)

Составил: