

Перв. применение ФВН.01.02.000	Справочный N°	ФВН.01.02.002				$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$			
						$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$			
Погр. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дубл.	<p>1 Сварные швы по ГОСТ 14771–76. Сварка аргонодуговая. Проволока Св–04Х19Н11М3 ГОСТ 2246–70.</p> <p>2 Контроль качества сварных швов производить внешним осмотром по ГОСТ 3242–79.</p> <p>3 *Размер для справок</p> <p>4 Н12; h12; ±IT12/2</p>				<p>1</p>		
			<p>ФВН.01.02.002</p>				<p>Лит. Масса Масштаб</p>		
Инв. N° подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дубл.	Лист	Обечайка	<p>9.3 1:5</p>			
						<p>Лист Листов 1</p>			
Инв. N° подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дубл.	Лист	Обечайка	<p>Лист 3,0 ГОСТ 19904–90</p>			
						<p>12Х18Н10Т ГОСТ 5582–75</p>			
<p>Копировал Формат А4</p>									