

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 14

на текущий ремонт площадки зд. склада ПВК с механической эстакадой (263) ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1020002170000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист \_\_\_\_\_  
Листов \_\_\_\_\_


Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ. коэфф.		Цена склада	% пех. расх.	Причани
	К1	К2			наим.	шифр		Кст	Кзп			
А												
Ш	№	п/п										
С	1			Разборка разрушенного бетонного покрытия площадки толщиной 100мм	м <sup>2</sup>		51.1					
	2			Устройство бетонной площадки толщиной 100мм, М-200	м <sup>2</sup>		51.1					
	3			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		11					
	4			<i>Устройство цоколя, около 5 см</i>	<i>м<sup>2</sup></i>		<i>51.1</i>					

Составил \_\_\_\_\_

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



*Устройство цоколя, около 5 см*

*51.1*

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт фасада ТП 5 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер

30хмрм149

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОГМ




## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% пех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш С											
Ш С	№ п/п	Шифр расценки									
	1		Разборка разрушенной бетонной отмостки	мш		23 1.38					
	2		Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	мш м <sup>3</sup>		32 2.56					
	3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		50					
	4		Ремонт кирпичной кладки стен	м <sup>3</sup>		24.48					
	5		Устройство и разборка лесов высотой до 4 м	м <sup>2</sup>		120					

Составил \_\_\_\_\_ Расценки \_\_\_\_\_ Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 9

на текущий ремонт фасада РУ 37/21 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер Закон 143



Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного механика

Инженер ОГМ



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С А	Сет. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
1					Разборка разрушенной бетонной отмостки	м <sup>п</sup>		28					
2					Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	м <sup>п</sup> м <sup>3</sup>		34 2.72					
3					Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		90					
4					Ремонт кирпичной кладки стен	м <sup>3</sup>		45					
5					Устройство и разборка лесов высотой до 4 м	м <sup>2</sup>		120					

Составил \_\_\_\_\_



Расписал \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 12

на текущий ремонт фасада зд. 11 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 2010006830000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
А													
С			1		Разборка разрушенной бетонной отмостки	м <sup>п</sup>	<del>100</del>	27.3					
			2		Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	м <sup>п</sup> м <sup>3</sup>		31.8 2.54					
			3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		3.2					

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт фасада гаража гидрослужбы ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1020002120000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Вид и объем ремонта

Д271639	
Лист	1
Листов	1

Ш	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш											
С											
№ п/п	Шифр расценки										
1			Разборка разрушенной бетонной отмостки	м <sup>3</sup>		21					
2			Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	м <sup>3</sup>		36.63					
3			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		2.1					
4			Ремонт кирпичной кладки стен	м <sup>3</sup>		1.8					

Составил \_\_\_\_\_



Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

на текущий ремонт фасада камер №№ 50,51, 52, 53, 55а, 54а, С-5 С-7 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные 


Инвентарный номер 3020007270000

Материально ответственное лицо Сидяев

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОГМ



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
С											
Ш	№ п/п	Шифр расценки									
С	1		Разборка разрушенной бетонной отмостки	мп		166.1					
	2		Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	мп м <sup>3</sup>		166.1 13.3					
	3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		20					

Составил \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Расценил \_\_\_\_\_ Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 47

на текущий ремонт кровли зд. 38 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные 

Инвентарный номер <sup>682</sup> ~~1020002000000~~ 102000200000

Материально ответственное лицо 

СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Горошкова Н.В. \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С А	Сер. коэфф.		Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% пех. расх.	Приме-чание
	К1	К2			наим.	шифр		Кст	Кзп			
1				Трехслойное покрытие кровли битумно-эмulsionной мастикой. <i>с нанесением</i>	м <sup>2</sup>		63					
2				Устройство и разборка лесов высотой до 14 м.	м <sup>2</sup>		56					

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



✓

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 14


на текущий ремонт фасада зд.38 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1020006820000 \_\_\_\_\_


Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_



38 price

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С А	Сет. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
			1		Разборка разрушенной бетонной отмостки	мш		98.6					
			2		Устройство бетонной отмостки толщиной 100мм, шириной 800мм, М-200	мш м <sup>3</sup>		98.6 7.89					
			3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		17					
			4		Разборка деревянных оконных заполнений <i>исполнения доев д</i>	м <sup>2</sup>		91.2					
			5		Установка в каменных стенах пластиковых оконных отковок площадью до 6 м <sup>2</sup> <i>БПБ</i>	м <sup>2</sup>		91.2					
					Пластиковое окно трехстворчатое глухое	шт		32					
					Устройство сливов оконных. 300 мм	мш		24					
					<i>исполнение откосов и штукатурки</i>	м <sup>2</sup>		22.3					

Составил \_\_\_\_\_

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

  
А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 42

на текущий ремонт кровли РУ 37/21 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер

302000143



Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного механика

Инженер ОТМ

Составил инженер ОТМ Горошкова Н.В.



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме- чанис
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш С											
1			Смена мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали 400 мм	м <sup>2</sup>		12					
2			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		2.5					
3			Разборка кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>		56					
4			Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя («Техноэласт»)	м <sup>2</sup>		56					
5			Устройство и разборка лесов высотой до 4 м.	м <sup>2</sup>		8					
6			Демонтаж с монтажом плит перекрытия пустотных	шт		7					

Sgo Nov 2012

S. Nov 2012

Составил \_\_\_\_\_

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 41

на текущий ремонт кровли ТП 5 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальная



Инвентарный номер 302000129

Материально ответственное лицо




СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОТМ

Составил инженер ОТМ Горошкова Н.В.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кэп			
А											
Ш С											
1			Смена мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали 400 мм	м <sup>2</sup>		11.52					
2			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		2.5					
3			Разборка кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>		45.59					
4			Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя («Техноэласт»)	м <sup>2</sup>		45.59					
5			Устройство и разборка лесов высотой до 4 м.	м <sup>2</sup>		8					
6			Демонтаж с монтажом плит перекрытия (пустотных) <i>500 мм<sup>2</sup>, 1000 мм<sup>2</sup></i> <i>проектировщик</i>	шт		8					

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 38

на текущий ремонт кровли холодного павильона вододелителя ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 102001790000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОТМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОТМ Горошкова Н.В.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1


Вид и объем ремонта

Ш С А	Сер. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склала	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
1					Разборка кровли из профнастила	м <sup>2</sup>		56.8					
2					Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		1.2					
3					Разборка обрешетки разреженной из доски 50 мм.	м <sup>2</sup>		54.4					
4					Устройство обрешетки разреженной из доски 25 мм	м <sup>2</sup>		54.4					
5					Устройство кровли из профнастила со стимостью (НС-1000-0,8)	м <sup>2</sup>		56.8					НС-1000-0,8 (56,8*0,8)*0,0094 = 0.56
6					Устройство и разборка лесов высотой до 5 м.	м <sup>2</sup>		10					
7					санузла	кз		2					

Составил \_\_\_\_\_

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_




УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

145

на текущий ремонт кровли зд. 1813ГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1020002000000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Горошкова Н.В.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Вид и объем ремонта

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Ш С А	Сет. коэфф.		Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2			наим.	шифр		Кст	Кзп			
1				Трехслойное покрытие кровли битумно-эмulsionной мастикой. <i>с гидроизоляцией</i>	м <sup>2</sup>		15					
2				Устройство и разборка лесов высотой до 7 м.	м <sup>2</sup>		14					

Составил \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Расценки \_\_\_\_\_ Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 46

на текущий ремонт кровли камер 50,51, 52, 53, 55а, 54а, С-5, С-7 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 3020007270000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Горошкова Н.В.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзн			
А													
С			1		Смена мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали 400 мм	м <sup>2</sup>		56.6					
			2		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		1					
			3		Разборка кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>		151.7					
			4		Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя («Техноэласт»)	м <sup>2</sup>		151.7					
			5		Устройство и разборка лесов высотой до 5 м.	м <sup>2</sup>		80					

Составил \_\_\_\_\_


Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на текущий ремонт кровли ТП (База механизации) ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо




СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Грошкова Н.В. \_\_\_\_\_



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Вид и объем ремонта

Д271639	
Лист	1
Листов	1

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объём работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме- чание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш С	№ п/п	Шифр расценки									
	1		Смена мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали 400 мм	м <sup>2</sup>		16					
	2		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		1.3					
	3		Разборка кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>		16					
	4		Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя («Технозласт»)	м <sup>2</sup>		16					
	5		Устройство и разборка лесов высотой до 3 м.	м <sup>2</sup>		6					

Составил       Расценил \_\_\_\_\_      Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 34

на текущий ремонт кровли зд. 36 ЗГЭС 2015г.


Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 10010083560000



Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Горошкова Н.В.



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Вид и объем ремонта

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Ш С	Сет. коэфф.		Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Приме-чание
	К1	К2			наим.	шифр		Кст	Кзп			
А												
Ш С												
1				Ремонт кровли из рубероида с посылкой в 2 слоя <i>580 кв.м</i>	м <sup>2</sup>		75					
2				Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		0.5					
3				Устройство и разборка лесов высотой до 9 м.	м <sup>2</sup>		18					

Составил \_\_\_\_\_ Расценил \_\_\_\_\_ Проверил \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЭГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 40

на текущий ремонт кровли зд.343ГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные

683

Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1001006380000

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_

Составил инженер ОГМ Горошкова Н.В.



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 2

Вид и объем ремонта

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш С											
1			Смена мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали 400 мм	м <sup>2</sup>		19.6					
2			Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км	тн		10					
3			Разборка кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>		240					
4			Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в 2 слоя («Техноэласт»)	м <sup>2</sup>		240					
5			Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к парапетам до 600 мм без фартуков <i>с эвротиссаев</i>	пм		42.5					
6			Устройство и разборка лесов высотой до 9 м.	м <sup>2</sup>		18					
7			Устройство и разборка лесов высотой до 15 м.	м <sup>2</sup>		60					

Составил \_\_\_\_\_



Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1/16

на текущий ремонт площади зд. 938 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер 1025008240000


Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. Главного механика

Инженер ОГМ




## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639  
Лист 1  
Листов 1

Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
А													
С			1		Разборка разрушенного бетонного покрытия площадки толщиной 100мм	м <sup>2</sup>		45					
			2		Устройство бетонной площадки толщиной 100мм, М-200	м <sup>2</sup>		45					
			3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		10.12015					
			4		Ремонт опоры ограждения 150x150мм бетоном М-200 с установкой опалубки	м <sup>3</sup>		0.023					

Составил: 

Расценил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 20

на текущий ремонт зд. 256 ЗГЭС 2015г. (расед)

Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер \_\_\_\_\_ 1015003390000 \_\_\_\_\_

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика \_\_\_\_\_

Инженер ОГМ \_\_\_\_\_



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1  
Листов 1



Вид и объем ремонта

Ш	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
С											
Ш	№ п/п	Шифр расценки									
С	1		Ремонт кирпичной кладки стен	м <sup>3</sup>		5					
	2		Ремонт кирпичной кладки карнизов	м <sup>3</sup>		5					
	3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		20					
	4		Установка и разборка лесов высотой до 9 м	м <sup>2</sup>		108					
	5		Ремонт штукатурки потолка толщиной слоя 20мм <i>2801ев<sup>2</sup></i>	м <sup>2</sup>		64					
	6		Ремонт отмостки <i>(ев 200)</i>	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>		64					

Оставил

Расценил

Проверил

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 24

на текущий ремонт фасада склада сыпучих материалов ЗГЭС 2015г.



Тарифная сетка условий труда нормальные

Инвентарный номер 1020006320000

Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОГМ



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Вид и объем ремонта


Д271639	
Лист	1
Листов	1

Ш С А	Сер. коэфф.		№ п/п	Шифр расценки	Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% тех. расх.	Приме- чание
	К1	К2				наим.	шифр		Кст	Кзп			
			1		Разборка оконных заполнений <i>разборка оконных проемов</i>	м <sup>2</sup>		0.45					
			2		Заделка оконных проемов кирпичом	м <sup>3</sup>		0.1125					
			3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	тн		0.01					

Составил \_\_\_\_\_

Расценки \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ЗГЭС

 А.Д. Васин

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ 18

на текущий ремонт з.д. 34 ЗГЭС 2015г.

Тарифная сетка условий труда нормальные



Инвентарный номер \_\_\_\_1001006830000 \_\_\_\_


Материально ответственное лицо



СОГЛАСОВАНО

Зам. главного механика

Инженер ОГМ



# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Д271639

Лист 1

Листов 2

Вид и объем ремонта

Ш С	Сет. коэфф.		Наименование работы	Единица изм.		Объем работы	Поправ коэфф		Цена склада	% цех. расх.	Примечание
	К1	К2		наим.	шифр		Кст	Кзп			
А											
Ш С	№ п/п	Шифр расценки									
	1		Устройство и разборка лесов высотой до 12 м	м <sup>2</sup>		588					
	2		Устройство свесов из листовой оцинкованной стали шириной 500 мм	МП		6					
	3		Погрузка и вывоз мусора на расстояние 5 км.	ТН		4					
	4		Замена стекол на резиновом уплотнителе <i>580 кв.м</i>	м <sup>2</sup>		80					
	5		Монтаж листов поликарбоната на саморезах <i>(48000)</i>	м <sup>2</sup>		240					
	6		Саморезы <i>(4,8 x 29)</i>	шт/кв		1600					
	7		Поликарбонат	м <sup>2</sup>		240					
	8		Ремонт откосов шириной 800 мм толщиной 100 мм М 200	л.м		9					

Составил \_\_\_\_\_

Расценил \_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_

