

СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	12.09.07	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		2937/11			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Северный	Квартал № 2937		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Ленинградское шоссе			
Дом	58	Корпус	-	Строение	7
Помещ. №	-				
Примечание					

СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	36	на	2007	Год постройки	1974
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-	-			
Степень технического обустройства	водопровод, канализация, горячая вода отопление центральное от тэц				
Высота потолков	hп=4,30 hп=4,58 hлэт=4,30 hлэт=4,62 h2эт=3,40 h3эт=3,32 h3эт=3,40				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы
17.02.2005г. № 9009523.

Бюро технической инвентаризации Северное ТБТИ

Начальник Северного ТБТИ В.В.Кудряшова

"12" сентября 2007 г.

Зам. начальника Северного ТБТИ
АМОНОСОВ Г.А.



М.П.

Исполнитель Белоокая Н.А.

2007.4.000692

Руководитель группы по инвентаризации
строений и сооружений
Матвиенко Т.Д.



01 92 07 0026048