

## СПРАВКА БТИ О СОСТОЯНИИ ЗДАНИЯ

Дата заполнения	23.09.09	ОБЪЕКТ	здание		
Паспорт ГорБТИ №		2937/11			
Адрес	Город	Москва			
	Округ	Северный	Квартал № 2937		
Наименование (ул., пл., пер, просп., туп., бульв. и т.п.)		Ленинградское шоссе			
Дом	58	Корпус	-	Строение	1
Помещ. №	-				
Примечание					

## СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА

Общий процент износа %	45	на	2006	Год постройки	1940
Материал стен здания	кирпичный				
Тип здания	нежилое				
Тип помещения	-				
Расположение помещения	-		-		
Степень технического обустройства	водопровод, канализация отопление центральное от тэц, электричество				
Высота потолков	hлп=2,76 hлп=2,80 hлэт=2,95 hлэт=3,65 h2эт=3,45 ht=2,20				

Адрес зарегистрирован в Адресном реестре зданий и сооружений г.Москвы  
17.02.2005г. № 9009509.

Бюро технической инвентаризации Северное ТБТИ

Начальник ТБТИ

В.В.Кудряшова

"23" сентября 2009 г.

Зам. начальника  
Северного ТБТИ  
Кибузун О.А.



Исполнитель Бессонова И.И.

93 92 003027

*Бессонова И.И.*

Руководитель группы по инвентаризации  
строений и сооружений  
Караваева Ю.А.



02 92 09 0149984