

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер института

Иванов А.А.

« 29 » 04 2014г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 30-05/31

п. 1.33/14кР/П

на капитальный

ремонт

Ограждения крыльца запасного выхода кафе «Радуга» по адресу ул. Красных Формов 11/2

(вид ремонта)

(наименование оборудования)

Инв. № 22927

Производственная столовая

(подразделение)

№№ пп	Наименование дефекта	Метод устранения	Един. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	На основании акта №30-05/11 от 14.04.2014 г. «Проверки технического состояния ограждения крыльца запасного выхода кафе «Радуга» по адресу ул. Красных Формов 11/2»	1. Демонтаж декоративного бетонного парапета (5.5*0.38*0.14 м.). 2. Демонтаж кирпичной кладки шириной 0.38 м. 3. Кирпичная кладка из кирпича глиняного пустотелого М100 на ЦПС М100 шириной 0.38 м. 4. Устройство декоративного парапета из бетона В12.5 (5.5*0.38*0.14 м.) по сетке арматурной с ячейками 50*50 мм. 5. Сетка арматурная с ячейками 50*50 мм. 6. Вывоз строительного мусора (бой бетона и кирпичной кладки).	м³ м³ м³ м³ м² т.	0.3 1.83 1.83 0.3 2.09 3.1	

Составил:

Инженер ОТН ЭЭС

(должность)

Мартынов М. Е.

(расшифровка)

Начальник ОТН ЭЭС

(должность)

Анопочкин Е. Е.

(расшифровка)

Инженер ПО УКС

(должность)


Андреев А. А.

(расшифровка)

п. 6 Погрузка мусора на а/м 3,17

*Начальник
производственной*

станции
(подпись)



(подпись А. В. Борукова)

Боруков А. В.
(расшифровка)